

Главный корпус. 2 августа 2021 г.



Следы выходной арки на левом фланге (по отношению взгляда с заводской территории):





Под аркой не лестницу теперь нельзя ходить.



Заросли на лестнице:



А теперь выходная арка на правом фланге:



Здесь внутри арки есть кладка малого круглого отверстия.

А это граница (начало) правого флигеля:





Это центральная часть флигеля.

Этот же флигель с лицевой стороны:



Центральная часть ничем не выделена:



Правая входная арка со стороны пруда:



Напротив находится заглушка трубы из пруда:



И диаметр у неё близок к диаметру малого круга внутри большой арки (см. стр.5).



Перейдём к левому флангу.



Напротив входной арки со стороны пруда никаких заглушек:





Это старые трубы. Новые от ТЭЦ идут выше и останутся главным препятствием для осмотра даже если снесут забор, а до этого срубят старые тополя, причём не только на улице, но и на территории.





Наслоение кладок разных времён - материал для историков. От украшений флигеля (если они были) ничего не осталось, естественно.



То, что на акварели автора было глухим пространством и с рустом:



А залезть на крышу может любой желающий:

